



Лист технической информации

Редалид РМ1262-1

Праймер для усиления адгезии.

Праймер РМ1262 - однокомпонентная грунтовка (усилитель адгезии) для повышения адгезии силиконовых клеев и компаундов к различным поверхностям. После нанесения на поверхность основы имеющийся в составе средства растворитель улетучивается за короткое время, и поверхность основы активируется, тем самым эффективно усиливая адгезию полимера к основе.

Преимущества

- Однокомпонентный состав.
- Растворитель ксилол.

Применение

■ Усилитель адгезии (грунт, подслой).

Технические параметры

Внешний вид	Прозрачная или бледно-желтая жидкость
Растворитель	60 % ксилола
Вязкость при 25 °C	2 - 20 сП
Длительность сушки при 25 °C	10 мин
Удельный вес, г/см ³	0,8
Средний расход, г/м²	20 - 40

Методика применения материала

Нанесение кистью/тампоном: нанести на поверхность тонким слоем, используя губчатый тампон, кисть или чистую ткань.

Распыление: нанести на поверхность основы, используя пистолет-распылитель или оборудование для селективного нанесения.

Условия сушки: 10 минут при 25 °C: после нанесения дождаться полного испарения растворителя и затем приклеивать.

2-3 минуты при 50 °C: после нанесения быстро высушить растворитель и нанести клей.

Меры предосторожности

- Перед нанесением РМ1262 поверхность основы должна быть чистой и сухой. Поверхность основы можно очистить подходящим растворителем, например, ацетоном или изопропанолом. Не допускается использование растворителей, растворяющих основание или вызывающих ее коррозию. Не допускается применение неиспаряющихся растворителей.
- РМ1262 следует наносить очень аккуратно и равномерно с помощью протирки, погружения или распыления. Избыток материала следует удалять во избежание увеличения толщины покрытия и снижения эффективности.

- Наносить РМ1262 следует только в помещении с хорошей вентиляцией во избежание накопления паров растворителя. Рекомендуемая окружающая температура – от 5 до 30 °С. Слишком низкая окружающая температура приводит к увеличению времени сушки.
- Для нанесения средства в виде покрытия или для его распыления рекомендуется использовать мягкую кисть или нетканый материал. После обработки поверхности основы средством РМ1262 необходимо дождаться его высыхания, прежде чем наносить силиконовый клей или компаунд. Следует выполнять операцию склеивания не позднее чем через два часа после нанесения праймера.

Хранение и срок годности

Срок хранения: 12 месяцев при 25 °C.

Рекомендуется хранить средство при температуре ниже $32\,^{\circ}$ С. Во избежание контакта с влагой емкость следует хранить плотно закрытой.

Стандартная упаковка

Пластмассовые канистры по 1000 мл.

Меры безопасности при обращении

Пользователю предоставляется паспорт безопасности материала (MSDS) или паспорт безопасности (SDS), где приводятся сведения о возможном воздействии на здоровье и мерах безопасности при обращении с продуктом, его хранении, использовании и утилизации. Компания настоятельно рекомендует покупателям изучать паспорта безопасности перед использованием продукта.



1/1

Будущее

создается